Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Viale Cristoforo Colombo n. 243
71121 Foggia (FG)
www.bonificadelgargano.it
info@bonificadelgargano.it

- COMUNE DI PESCHICI -

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 6 SETTEMBRE 2014 - TORRENTE ULSE IN AGRO DEL COMUNE DI PESCHICI.

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: Agosto 2016	SEZIONI TRASVERSALI	Tavola 10 1 : 100
REV. 00		

REDATTO DA : Settore Tecnico - Agrario
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

I Progettisti
(Dott. Ing. Marco Muciaccia)

(Geom. Nicola A. Torretta)

(Geom. Paolo Piserchia)

(Geom. Claudio Destino)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Luciano Ciciretti)

LEGENDA:
- Quota livello idrico Q30
- Asse reticolo idrografico carta idrogeomorfologica S.I.T. Puglia
- Asse reticolo idrografico di progetto
- Limite in dx idraulica "Villaggio Moresco"
- ⓧ Numero sezioni
- 🟥 Area di sterro
- 🟩 Area di sterro

SEZIONE N. 498.4351



SEZIONE N. 559.2704



Attraversamento n. 8



SEZIONE N. 618.3951



Attraversamento n. 7



SEZIONE N. 698.0908



SEZIONE N. 772.9533



SEZIONE N. 956.9054



SEZIONE N. 1019.783



SEZIONE N. 1097.416



SEZIONE N. 1155.698



Attraversamento n. 6



SEZIONE N. 1255.2



SEZIONE N. 1332.72



SEZIONE N. 1407.819



SEZIONE N. 1518.651



SEZIONE N. 1591.151



Attraversamento n. 5



SEZIONE N. 1656.213



SEZIONE N. 1741.441



Attraversamento n. 4



SEZIONE N. 1818.785



SEZIONE N. 1871.133



SEZIONE N. 1947.146



SEZIONE N. 2051,693



SEZIONE N. 2140.057



Attraversamento n. 3



SEZIONE N. 2247.858



SEZIONE N. 2340.126



SEZIONE N. 2447.741



Attraversamento n. 2



SEZIONE N. 2547.969



SEZIONE N. 2616.299



SEZIONE N. 2727.399



Attraversamento n. 1



SEZIONE N. 2816.198



SEZIONE N. 2912.068



SEZIONE N. 3003.585



SEZIONE N. 3098.5



SEZIONE N. 3208.436



SEZIONE N. 3269.406



SEZIONE N. 3329.925



SEZIONE N. 3371.626



SEZIONE N. 3418.467


4.56
6.36
1.14
P.4527
5.00

Rivestimento in gabbionate in dx idraulica tratto antistante il villaggio Moresco

SEZIONE N. 3469.546


7.34
1.49
6.01
P. 4496
P. 4500
5.00

SEZIONE N. 3503.506


8.28
5.41
2.09
5.00

SEZIONE N. 3543.237


9.16
9.64
P.6145
P.5483
5.00

SEZIONE N. 3592.988


6.67
12.42
P. 6428
P. 5502
5.00

SEZIONE N. 3668.838


9.91
1.73
5.05
P.6654
P.5536
5.14
5.00

Rivestimento in scogliera in dx idraulica

SEZIONE N. 3696.125


9.84
1.88
5.11
P. 6082
P. 5544
5.22
5.00

Rivestimento in scogliera sponde ml 12 ed alveo ml 6, in corrispondenza del salto di quota

SEZIONE N. 3735.035


8.29
7.08
P. 6068
P. 5550
5.00

Rivestimento in scogliera in dx idraulica

SEZIONE N. 3795.688


8.48
7.50
5.55
P. 6044
P. 5577
5.00

SEZIONE N. 3820.688


10.48
6.89
0.60
P.6033
P.5586
5.41
5.00

Rivestimento in scogliera sponda in sx ml 12 ed alveo ml 6, in corrispondenza del salto di quota

SEZIONE N. 3846.688


8.94
0.68
6.82
p. 6023
5.00

SEZIONE N. 3922.538


8.58
3.87
3.63
P.5989
P.5989
5.00

SEZIONE N. 3947.538


8.83
2.80
4.70
P. 5980
P. 5629
5.42
5.00

Rivestimento in scogliera sponda in sx ml 12 ed alveo ml 6, in corrispondenza del salto di quota

SEZIONE N. 3973.538


6.77
5.78
2.67
P. 5969
P. 5640
5.00

SEZIONE N. 4018.389


6.48
1.82
5.68
P. 5953
P.5660
5.00

SEZIONE N. 4044.387


8.32
8.99
4887
5668
5.00

SEZIONE N. 4075.387


6.78
0.41
7.09
4906
5672
5.00

SEZIONE N. 4100.388


6.78
14.27
5837
4918
5.00

SEZIONE N. 4176.238


6.78
3.37
4.13
P.5717
P.5717
5.00

SEZIONE N. 4201.237


9.64
1.99
5.52
P. 5904
P. 5726
5.33
5.00

Rivestimento in scogliera sponda in sx ml 12 ed alveo ml 6, in corrispondenza del salto di quota

SEZIONE N. 4227.239


7.73
0.63
6.85
P.5895
P.5737
5.00

SEZIONE N. 4272.087


9.08
2.63
4.87
P.5041
P.5756
5.00

SEZIONE N. 4298.088


10.97
0.66
6.84
P. interpolata
P. 5760
5.00

SEZIONE N. 4329.087


6.78
3.32
4.18
P. 5876
P. 5764
5.00

SEZIONE N. 4354.087


9.14
9.56
P.5078
P.5074
5.00

SEZIONE N. 4415.734


7.69
4.85
1.95
P. 5181
P. 5793
5.00

SEZIONE N. 4430.536


7.15
5.25
1.53
P.5189
P.5799
5.15
5.00

Rivestimento in scogliera in dx idraulica

SEZIONE N. 4454.526


7.28
2.66
4.12
P. 5199
P. 5809
2.73
5.60
5.00

Rivestimento in scogliera sponde ml 12 ed alveo ml 6, in corrispondenza del salto di quota

SEZIONE N. 4486.612


9.23
2.55
4.20
P. 5218
P. 5823
5.00

Rivestimento in scogliera in dx idraulica

SEZIONE N. 4525.78


6.78
6.16
0.62
P. 5840
P. 5840
5.00

Rivestimento in scogliera in dx idraulica

SEZIONE N. 4551.78


7.28
1.18
5.60
P. 5220
P. 5220
5.00

SEZIONE N. 4582.78


9.85
2.67
4.13
P. 5861
5.00

SEZIONE N. 4607.795


8.89
9.41
2.63
P. 5869
5.00

SEZIONE N. 4709.63



SEZIONE TIPO SALTI DI QUOTA



Rivestimento in gabbionate salti di fondo